

Förderverein der Verkehrs-Versuchsanlage  
Horstwalde e.V., Sicherheitskonzept, Anlage 5:  
**Notabbrand-Flächen**



Abb. 1:  
Notabbrand-Flächen  
auf Kopf- und  
Fußplatte der  
Steigungsbahnen



Abb. 2: Notabbrand-  
Fläche im Bereich  
der Verwindungs-  
bahn: Vorplatz  
nördlich der  
Kletterstufen



Abb. 3: Notabrand-Fläche Mariengestell auf „Lockersandstrecke“ 350 m östlich „BAM-Tagungszentrum“



Abb. 4: Notabrand-Fläche „Schlechtwegstrecke Gottow“; Wendeschleife Ost



Abb. 5: Notabbrand-Fläche „Schlechtwegstrecke Gottow“; Wendeschleife West

Kartengrundlage: BRANDENBURGVIEWER am 19.06.2021